

**INFILED**

**EZシリーズ**  
**トレーニング**

---

[www.infiled.com](http://www.infiled.com)



| EZシリーズ


| 自立金具設置

1

EZシリーズ



# 構成パーツ



# テストボタン、インディケータ

## インジケータLEDについて

赤色点灯 = 電源入力済

緑色点滅  
(1秒に4回点滅) = データケーブル接続済、  
シグナル無

緑色点滅  
(1秒に2回点滅) = シグナルは正常



## テストボタンについて

短く押す = テストパターンを表示

繰り返し押す = テストパターン表示変  
わります

# 仕様

モデルナンバー	IL-RSS-IKEZ2.6
ピクセルピッチ	2.60mm
パネル解像度	192x192 pixels
パネル寸法	500x500x75.5mm
パネル重量	5.9kg/panel
明るさ	1,200nits
視野角	160° /160°
最大消費電力	120w/panel
リフレッシュレート	≤3840Hz
IP	IP30

# 梱包





## 梱包と保管に関する注意

- ・輸送の時はをEZシリーズのフライトケースに入れます。
- ・梱包または保管する前に、必ずパネルを乾燥させてください。
- ・輸送中の振動の影響を軽減する為に付属のカバーを使用してください。

# メンテナンス





- 1.LEDディスプレイは、週に少なくとも8時間使用することを推奨いたします。  
(例. 50%の明るさで白テストパターンを5時間、ビデオコンテンツを3時間)
- 2.ライトケースに収納する前にLEDパネルが乾いていることを確認します。  
パネルが濡れいるとLEDランプが壊れやすくなります。
- 3.LEDディスプレイの保管環境温度は20°C(±5)湿度70%未満を推奨いたします。
- 4.LEDディスプレイの表面は壊れやすく、物理的な要因によって破損する場合があります。  
取扱には十分注意をしてください。
- 5.LEDディスプレイの表面は、ほこり、汚れ等がつきます。
  - ・低圧コンプレッサーまたは掃除機でほこりを取り除きます。
  - ・LEDモジュールの表面を柔らかい布を水で湿らせて汚れを拭き取ります。

# 設置方法 垂直設置



- ・パネル上部ピンはパネル間の位置合わせに使用します。
- ・マグネットはパネル間の接続をサポートします。
- ・Tボルトを上部パネルにある止め金具に押し込み、レバーを回して接続を固定します。


# 設置方法 水平設置



- ・2つのパネルを位置合わせします。
- ・Tボルトを側面パネルにある止め金具に押し込み、レバーを回して接続を固定します。
- ・備え付けのカーブシステムを使用してカーブスクリーンを設置できます。
- ・凹面角度は最大10度、凸面角度は最大5度可変調整することができます。

# 設置方法 設置金具

シングル 500mm



カーブシングル 500mm



- ・ハンギング最大18枚

- ・スタッキング最大29枚

# 設置方法 設置金具

ダブル 1,000 mm




トリプル 1,500 mm





# 設置方法 ハンギング

## クランプ





Ø38 - 51 mm



- ・ 設置できるトラス/単管は38-51mm
- ・ ハンギングバーをトラスに取り付け、次にクランプを締めて固定します。
- ・ Tボルトを上部パネルにある止め金具に押し込み、レバーを回して接続を固定します。


# 設置方法 ハンギング




- ・ハンギングバーを接続する時は水平ロックを使用します。

# ケーブル接続方法

電源ケーブル




データケーブル



2

自立金具設置

# 金具一覧


カーブ用フッター／ハンギングバー 500mm	
フッター／ハンギングバー 1,000mm	
フッター／ハンギングバー 1,500mm	
スタッキングキー	
スタッキングスタッカー	
単管	
ダブルクランプ	
ドッキングロック	

## 設置方法

W5,000mm x H2,000mm スクリーンを設置する場合は  
下記の金具が必要です。

- フッター1,000mm x 2 ,フッター1.500mm x2
- スタッキングスキー x 4
- スタッキングスタッカー x 8
- 単管 x 6
- ダブルクランプ x12
- ドッキングロック x8



W5,000mm x H2,000mm スクリーン



## 設置方法



①フッタークランプを外します。



②フッターのピン位置合わせて連結しレバーを回し固定します。




## 設置方法




③フッターにスタッキングスキーを差し込み  
ピンで固定します。

\*水平器を使用し都度水平を測ります。



④スタッキングスキーの上にスタッキングスタッカー  
を差し込みピンで固定します。

## 設置方法



⑤スタッキングスタッカーと単管をダブルクランプで固定します。

⑥フッターの上にパネルをロックしスタッキングします。スタッキングスタッカーとパネルをドッキングロックで固定します。